

ช่วงล่าง	รายละเอียด	รุ่น	ชุด / คัน	ประกอบด้วย	หมายเหตุ	ราคา / ชุด
Exiga YA5 2008 – 2018						
						
หน้า	ปีกนกกลาง - บุษหน้า	SPF3091K	1	4B, 2T, 4W		4,250.00
หน้า	ปีกนกกลาง - บุษหลัง	SPF5110K	1	6B, 2T, 2S	Standard replacement	5,275.00
		SPF5111K	1	6B, 2T, 2S	Single Offset,	5,825.00
		SPF5112K	1	6B, 2T, 2S	Double Offset, 1 degree caster adj.	6,100.00
SuperPro Roll Control						
หน้า	ปีกนกกลางพร้อมบุชและลูกหมาก	TRC1038	1	2 Arms	STD replacement, Repair Upgrade	16,850.00