


ช่วงล่าง	รายละเอียด	รุ่น	ชุด / คัน	ประกอบด้วย	หมายเหตุ	ราคา / ชุด
Ranger T6 4WD P703 / PY / MK2 / Next Gen 03/2022 – On						
หน้า	บุชปีกนกบน	SPF5563K	1	4B, 4T, 4S	Standard Replacement	9,650.00
หน้า	บุชปีกนกล่าง	SPF5564K	1	4B,4T,4S,8W	Standard Replacement	14,825.00
หน้า	บุชกันโคลงกลาง	SPF5565-32K	1	2B	วัดขนาดกันโคลง, พบ 32mm	1,900.00
หน้า	บุชรองคอยล์สปริงบน	SPF5703K	1	2B		2,725.00
หน้า	บุชหิ้วเฟืองท้าย	SPF5566K	1	5B, 3T, 2W	สำหรับสามตำแหน่ง	9,650.00
หลัง	ชุดเสริมเซ็นเซอร์ไฟหน้า	SPF5719K	1	1B, 1T, 1W		T.B.A
หลัง	บุชป้องกันสลักหน้าแทงถึงน้ำมัน	SPF4848K	1	1B	# 1	700.00
หลัง	บุช + สลักหน้า + โดงเตงหลัง	KIT168SK	1	1Kit	โดงเตงและสลักหน้าพร้อมหัวอัดจารบี	9,250.00
หลัง	บุชหูแหนบนหน้า	SPF3802K	1	4B, 2T	# 2, 54mm OD Bush, OE Standard	3,325.00
หลัง	บุชหูแหนบนหลัง	SPF3804K	1	4B		1,725.00
หลัง	บุชโดงเตง - บน	SPF3803K	1	4B		1,975.00

SuperPro – Roll Control

หน้า	เหล็กกันโคลงขนาด 33mm	RC0129FZ-33	1	1SB, 2B	Heavy Duty, 2 Point Adjustable	18,950.00
หน้า	เสาปลายกันโคลง	TRC0049	1	2Links	สำหรับรถยกเท่านั้น	6,175.00
หน้า	ปีกนกบน (ชุดเซย์มูม)	TRC6750	1	2 Arms	# 3, สำหรับรถยกไม่เกิน 50mm	T.B.A
หน้า	บุชปีกนกบน	KIT6700K	2	2B, 2T, 2HS	สำหรับปีกนกบน TRC6750 เท่านั้น	T.B.A
หน้า	ลูกหมากปีกนกบน	KIT6750RK	1	2 BJ	สำหรับปีกนกบน TRC6750 เท่านั้น	T.B.A

1 ป้องกันผลกระทบด้านข้างของถังน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อมีการเปลี่ยนสลักหน้า, ติดตั้งด้านในของด้านซ้ายรถ

2 ใช้ไม่ได้กับแหนบ OME รุ่น EL130R, EL131R, EL132R เนื่องจากหูแหนบมีขนาดเล็กกว่าบุชเดิม (OE 54mm / OME 50mm ID Eye)

3 Providing an increase of 1.5 degrees of caster and 1 degree of negative camber over the OE Upper Control Arm